

# Autolock 簡易故障排除

步驟一、發現對角的輪子為 360 度轉動就是不正確的唷!



步驟二、檢查是否為坐墊布或安全帶卡在後腳管活動鎖上，將卡住的部分排除即可!!

